

ライカ ジオシステムズ株式会社  
テクニカルセンター

TEL: 03-5940-3035

FAX: 03-5940-3191

## ライカ製測量用三脚の修理対応について

ライカ製の測量機器用三脚の修理及び修理部品の提供については、三脚の種類も多く、機種によって修理部品の範囲・単位が異なることなどから、若干複雑です。

今般、修理対応について詳細を取り纏めましたので、ご参照ください。

### 記

#### 1. 弊社サービスセンターでの修理

一般の測量器と同様の対応となり、費用は下記の通りです。

- ・技術料(一律 15,000円)
- ・交換部品代
- ・送料

ただし、交換可能な部品の範囲・単位は「3. 部品単体での提供」と同一です。

部品が得られない場合は、修理不能となりますのでご了承ください。

#### 2. 新品交換修理プログラム

修理対応のオプションとして、不具合品を修理をする代わりに、設定した価格で新品を提供するものです。(すべての機種に設定があるわけではありません。)

なお、本プログラムの適用は、不具合品を弊社サービスセンターに送付頂くことが条件となります。

#### 3. 部品単体での提供

修理部品単体での提供は、修理部品として設定されている範囲・単位でのみ可能です。機種により設定が異なりますので、ご発注時には十分ご注意ください。

添付に、ライカ製測量用三脚の一覧及び修理部品の一覧を示します。

また、本資料記載の金額は、すべてユーザー価格、税別・送料別です。

以上

## ライカ測量用三脚一覧


品番	型番	クラス	材質	脚頭	整準盤	定心桿	クランプ	その他特徴	推奨用途	修理 対応
296632	GST20	精密	木製	平面	着脱	5/8 inch	サイド	下げ振り	全用途	有
296632	GST20(改)	精密	木製	平面	シフト	M35	サイド		全用途	
394752	GST20-9	精密	木製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		全用途	
667301	GST120-9	精密	木製	平面	着脱	5/8 inch	サイド	セルフクローズ	全用途	
667301	GST120-9(改)	精密	木製	平面	シフト	M35	サイド	セルフクローズ	全用途	
328422	GST40	精密	木製	平面	着脱	5/8 inch	-	直脚	精密水準	
399244	GST05		木製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		レベル、レーザー、軽量TPS、GPS、ターゲット	
399244	GST05(改)		木製	平面	シフト	M35	サイド		レベル、レーザー、中量TPS、GPS、ターゲット	
563630	GST05L		金属製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		プリズム、レベル	
563630	GST05L(改)		金属製	平面	シフト	M35	サイド		プリズム、レベル	
667302	GST111		木製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		簡易用途	無
667303	GST111S		木製	平面	シフト	M35	サイド		簡易用途	
642343	GST112		金属製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		簡易用途	
663095	BST01L		金属製	平面	着脱	5/8 inch	ファースト		土木建設用レベル	
663097	BST01LK		金属製	球面	着脱	5/8 inch	ファースト		土木建設用レベル	
663096	BST02L		金属製	平面	着脱	5/8 inch	ファースト	太脚	レベル、レーザー	
726831	CTP101		木製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		レベル、レーザー、TPS、GPS、ターゲット	
727590	CTP101S		木製	平面	シフト	M35	サイド		レベル、レーザー、TPS、GPS、ターゲット	
726832	CTP102		木製	平面	着脱	5/8 inch	ファースト		レベル、レーザー、TPS、GPS、ターゲット	
726833	CTP103		金属製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		レーザー機器、建設用TPS、ターゲット	
768033	CET103		金属製	平面	着脱	5/8 inch	ファースト	エレベータ	Roteo35, Rugby50/55/100/100LR/200	
767710	CTP104		金属製	平面	着脱	5/8 inch	ファースト	下げ振り	Level, Laser, Const Theo	
767711	CTP104D		金属製	球面	着脱	5/8 inch	ファースト		Jogger, Runner, NA700, Sprinter, Rugby50/55	
767712	CTP106		金属製	平面	着脱	5/8 inch	サイド		Jogger, Runner, NA700, Sprinter, Rugby50/55	

品番欄が灰色の三脚は販売終了

M35=1+3/8 inch

注:修理対応の有無は、修理パーツの有無を示す。有の場合の詳細は別紙参照。

# ライカ測量用三脚一覧




# ライカ測量用三脚 修理部品 一覧

【 】内は部品番号、金額は税・送料別、ユーザー価格

三脚	品番	296632		394752	667301		399244		563630		
	型番	GST20	GST20 (改)	GST20-9	GST120-9	GST120-9 (改)	GST05	GST05 (改)	GST05L	GST05L (改)	
新品交換修理プログラム		45,000円	45,000円	—	38,000円	38,000円	22,000円	22,000円	20,000円	20,000円	
修理部品	脚頭カバー	【475390】 1,200円									
	脚頭	【377791】 2,900円									
	脚(1本) (注1)	【723514】 17,000円	—	【723513】 17,000円	【630340】 16,000円	【556982】 14,000円					
	定心桿	【296667】 2,900円	【Myzox】 1,500円	【296667】 2,900円	【296667】 2,900円	【Myzox】 1,500円	【296667】 2,900円	【Myzox】 1,500円	【296667】 2,900円	【Myzox】 1,500円	
	定心桿ガイド	【377796】 780円	【明和】 5,000円	【377796】 780円	【377796】 780円	【明和】 5,000円	【377796】 780円	【明和】 5,000円	【377796】 780円	【明和】 5,000円	
	クランプねじ	【323171】 1,100円									
	クランププレート	【169625】 530円	—	—	—	—	—	—	—	—	
	キャリングストラップ	【561731】 1,500円									
	ストラップ金具	【561742】 200円									
	結束バンド	【706254】 530円									
	ベアリングスリーブ	【726628】 650円									
	脚止め	【284783】 480円									
	ウェッジ(くさび)	【271993】 480円	—	—	—	—	—	—	—	—	
	レッグキャップ	【284759】 1,800円	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クランピングバンド	【284788】 1,500円	—	—	—	—	—	—	—	—	
	下げ振り	【404246】 7,300円	—	—	—	—	—	—	—	—	

注1: 製造年が2001年以前のものについては、脚の一部寸法が異なり、修理部品としての供給は終了しています。



# ライカ測量用三脚 修理部品 一覧

三脚	品番	328422
	型番	<b>GST40</b>
新品交換修理プログラム		60,000円
修理部品	脚頭カバー	【475390】 1,200円
	脚頭	—
	脚(1本)(注1)	—
	定心桿	【296667】 2,900円
	定心桿ガイド	—
	クランプねじ	—
	クランププレート	—
	キャリングストラップ	—
	ストラップ金具	—
	結束バンド	【109375】 1,500円
	ベアリングスリーブ	【271990】 100円
	脚止め	【284783】 480円
	ウェッジ(くさび)	【271993】 480円
	レッグキャップ	【284759】 1,800円
	クランピングバンド	—
	下げ振り	—
	プレッシャー	【350956】 350円
	石突き	【323209】 3,800円

【 】内は部品番号  
金額は税・送料別、ユーザー価格

